

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА МЯСТО
ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“**

Информация за проверката						
№	Администрация, управляваща пътя	Вид и клас на пътя/улицата	Обект на проверката /участък от км до км/	Обхват на проверката	Основание за извършване на проверката	Период на проверката
1.	АПИ	Път I-1 (Кресненското дефиле)	от км 382+000 до км 399+000	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Първо тримесечие
2.	АПИ	Път II-19 (гр. Симитли до гр. Разлог)	от км 0+000 до км 36+000	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Първо тримесечие
3.	АПИ / Община Горна Оряховица	Път I-5 "Полски Тръмбеш - Велико Търново",	на територията на с. Поликрайще, с. Анево и с. Куцина	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Първо тримесечие

4.	АПИ	Път II-81 (гр. Костинброд – Петрохан – гр. Монтана)	от км 0+000 до км 100+000	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Първо тримесечие
5.	град Русе	Главни булеварди на гр. Русе, през които преминават транзитни транспортни потоци	На територията на гр. Русе	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Второ тримесечие
6.	град Видин	Главни булеварди на гр. Видин, през които преминават транзитни транспортни потоци	На територията на гр. Видин	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Второ тримесечие

7.	град Шумен	Кръгово кръстовище на бул. Симеон Велики и изх. на търговски обект	На територията на гр. Шумен	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Второ тримесечие
8.	АПИ	Път I-1 (Кресненското дефиле)	от км 382+000 до км 399+000	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Трето тримесечие
9.	АПИ	Път II-99 гр. Бургас – гр. Созопол, вкл. кръстовище при с. Атия		Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Трето тримесечие
10.	град Варна	Крайбрежна алея „Капитан Георги Георгиев“	На територията на гр. Варна	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Трето тримесечие

11.	град София	Повторна проверка на бул. България	от кръстовището с бул. „Проф. Фритьоф Нансен“, „Черни връх“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“ до пътният възел с републикански път II-18 „Околовръстен път София“	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Четвърто тримесечие
12.	град София	Повторна проверка на бул. Черни Връх	между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. Джеймс Баучер“	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Четвърто тримесечие
13.	град София	Повторна проверка на бул. Цариградско шосе	от кръстовището с бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (пл. „Орлов мост“) до пътният възел с път II-18 „Околовръстен път София“	Геометрични характеристики и експлоатационно състояние на пътната настилка и пътните принадлежности	Чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки на пътната инфраструктура от ДАБДП	Четвърто тримесечие

100

100